



# MÁRTOTT KESZTYŰK (NITRILHAB)

**CIKKSZÁM:**

**200122**

**MEGNEVEZÉS:**

**DIPTEX 122 (T-TOUCH)**

**LEÍRÁS:**

varrás nélküli ötujjas védőkesztyű (15 gépi) tenyéren nitrilhabbal mártott és egy második nitrilhabos bevonat is van a T-Touch érintőképernyős funkcióhoz. A kézfej háromnegyede mártott.

**FONAL:**

nylon/ elasztán

**BEVONAT:**

Nitril mártott bevonat, a második bevonat nitrilhabbal ( a kézfej ¾ része mártott)

**TULAJDONSÁGOK:**

- nagyon magas fogásbiztonság olajos és nedves munkadaraboknál
- tenyér folyadékálló a dupla bevonatnak köszönhetően.
- nagyon magas kopásállóság (élettartam)
- folyadéktaszítás
- képernyőérintő funkció



**NAGYSÁGOK:**

06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----

**CSOMAGOLÁS:**

10/100

**ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:**

áruvédelem	● berendezés és készülégyártás	forró munkadarabok mozgatása	● kertművelés és tereprendezés
finommechanika	stancoló- & formázási technika	● magas- és mélyépítés	● csomagolás & logisztika
elektronika	üvegmegmunkálás	hegesztés	● festési & lakkozási munkálatok
● száraz	● nedves	● piszkos	● zsíros/olajos

**HASZNÁLHATÓSÁGI TERÜLETEK:**

**SZABVÁNY:**

**EN 388:2016**

**TELJESÍTMÉNY-FOKOZATOK:**

**4 1 2 1 X**

**2-ES KATEGÓRIA**



**EN 388**



- A kopásállóság (0 - 4)
- B vágásállóság (0 - 5)
- C továbbbszakító erő (0 - 4)
- D átszúrás elleni védelem (0 - 4)

Az EN 388:2016 szabvány bevezetésével szükség esetén vizsgálják az alábbi paramétereket:

A B C D E F

**4 1 2 1 X**

- E vágással szembeni ellenállás az EN ISO 13997 szabvány szerint (A - F)
- F ütővédelem (P)

**EN 407**



- A égési viselkedés (0 - 4)
- B kontakt hő (0 - 4)
- C konvektív hő (0 - 4)
- D sugárzó hő (0 - 4)
- E olvadt fém kismértékű fröccsenése (0 - 4)
- F nagy mennyiségű olvadt fém (0 - 4)

A B C D E F

**EN 511**



- A konvektív hideg (0 - 4)
- B kontakt hideg (0 - 4)
- C vízállóság (0 - 4)

A B C



**JELÖLÉS:**

**W+R | SEIZ**

W+R SEIZ a W+R INDUSTRY GMBH és a SEIZ INDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH cégek levédett márkajelzése.

**KEZELÉSI UTASÍTÁS:**

Mosás és vegytisztítás vizsgálatfüggő. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért.

**TÁROLÁS:**

A kesztyűket száraz és tiszta helyen kell tárolni.

**MEGSEMMSÍTÉS:**

A hibás és/vagy a már nem használt kesztyűket a háztartási szemétkébe lehet kidobni. Azokat a kesztyűket azonban, amelyek olyan anyagokkal érintkeztek, amelyeket nem szabad a normál háztartási hulladék közé dobni, kérjük a helyi jogszabályoknak megfelelően semmisítsék meg.

**KORLÁTOZÁSOK:**

A kesztyűk nem védenek vegyi, bakteriológiai, elektrosztatikus és termikus veszélyek ellen. A használatlaltal a kesztyűk védelmi tulajdonságai csökkennek és le kell cserélni őket.

**FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁS:**

Nem szabad használni a kesztyűt a gépek mozgó részeinek közelében.

**EGYEZŐSÉGI NYILATKOZAT:**

Letölthető a <http://www.seiz.de/datenblaetter> oldalról.