



# Kötöttkesztyűk (ESD KESZTYŰ BEVONATTAL)

**CIKKSZÁM:** 205210

**MEGNEVEZÉS:** ESD PU

**LEIRÁS:**

**FONAL:**

**BEVONAT:**

**TULAJDONSÁGOK:**

Ötujjas kötöttkesztyű nylon/réz összetételben. Vezető kesztyű. Csúszásmentes PU-bevonat a tenyéren. Nylon/réz

Poliuretán bevonat

- Átmenő ellenállás < 100 MΩ a DIN EN 16350:2014 szabvány szerint (elektrosztatikus tulajdonságú védőkesztyűk. Az átmeneti ellenállás kerül vizsgálatra a DIN EN 1149-2:1997 szabvány szerint 23 ± 1° C levegőhőmérsékleten és 25 ± 5% relatív levegő páratartalom mellett)
- perfeket kézre kifekvő forma
- nagyon jó fogásbiztonság kis munkadarabokkal való munkavégzés során
- A kesztyűk nem tartalmaznak olyan összetevőket, amelyekről ismert, hogy allergiát okozhatnak.

**NAGYSÁGOK:**

**CSOMAGOLÁS:**

**ALKALMAZÁSI  
TERÜLETEK:**

**HASZNÁLHATÓ  
TERÜLETEK:**

**SZABVÁNYOK:  
TELJESÍTMÉNY-  
FOKOZATOK:**

**2-ES KATEGÓRIA**



**JELÖLÉS:**

**KEZELÉSI UTASÍTÁS:  
TÁROLÁS:**

**MEGSEMISÍTÉS:  
KORLÁTOZÁSOK:**

**FIGYELMEZTETŐ  
UTASÍTÁS:**

**EGYEZŐSÉGI  
NYILATKOZAT:**

06/S	07/M	08/L	09/XL	10/2XL
------	------	------	-------	--------

10/240

• termékvédelem	berendezés és készülékgyártás	forró munkadarabok mozgatása	kertművelés és tereprendezés
• finommechanika	stancoló és formázási technika	magas- és mélyépítés	csomagolás és logisztika
• elektronika	üvegmegmunkálás	hegesztés	festési és lakkozási munkálatok
• száraz	nedves	piszkos	zsíros/olajos

**EN 388:2016**  
3 1 3 1 X

**EN 388** A Kopásállóságt (0 - 4)  
B Vágásállóságt (0 - 5)  
C továbbbszakító erőt (0 - 4)  
D átszúrás elleni védelem (0 - 4)

Az EN 388:2016 szabvány bevezetésével szükség esetén vizsgálják az alábbi paramétereket

A B C D E F  
3 1 3 1 X E Vágással szembeni ellenállás az EN ISO 13997 szabvány szerint (A - F)  
F Opcionális: ütészédelem (P)

**EN 1149-2**

Átmeneti ellenállás. **Középérték: 3,7 x 10<sup>3</sup> Ohm**



**W+R | SEIZ** W+R SEIZ a W+R INDUSTRY GMBH és a SEIZ INDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH cégek levédett márkajelzése.

Mosás és vegytisztítás vizsgálatfüggő. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért. A kesztyűket száraz és tiszta helyen kell tárolni.

A hibás és/vagy a már nem használt kesztyűket a háztartási szemétbe lehet kidobni. Azokat a kesztyűket azonban, amelyek olyan anyagokkal érintkeztek, amelyeket nem szabad a normál háztartási hulladék közé dobni, kérjük a helyi jogszabályoknak megfelelően semmisítsék meg.

A kesztyűk nem védenek vegyi, bakteriológiai, elektrosztatikus és termikus veszélyek ellen. A használatlaltal a kesztyűk védelmi tulajdonságai csökkennek és le kell cserélni őket.

Nem szabad használni a kesztyűt a gépek mozgó részeinek közelében.

Letölthető a <http://www.seiz.de/datenblaetter> oldalról.